

Årlig Säkerhetsbesiktning

Backbergets samfällighetsförening Lekplats

2024-05-21

Objekt	Antal fel	A-fel	B-fel	C-fel
6	4	1	3	0



Besiktare:

Besiktning utförd:	2024-05-21
Organisation:	Miljötrygg AB
Besiktningsman:	Robert Rubensson
	robert@miljotrygg.se
	0702029665
Innehar certifikat:	RISE Certifikat för Lekplatsbesiktning

Uppdragsgivare:

Beställare:	Backbergets samfällighetsförening
Kontakt:	Lars Maritz
	larsmaritz@gmail.com
	070-340 32 41
	Närvarade under besiktning

Besiktning utförd mot tillämpliga regelverk

Europastandarden för lekredskap (SS-EN 1176, 1177)

Ordningslagen (OL)

Plan och bygglagen (PBL)

Boverkets byggregler (BBR)

Produktansvarslagen (SFS)

Produktsäkerhetslagen (SFS)

Besiktningen omfattar

Inkluderad

Drift- och underhållsrutiner enligt SS-EN 1176-7

Ja

Förtecknade lekredskap och andra konstruktioner som avses kunna nyttjas som lekredskap

Ja

Lekytor och stötdämpade underlag

Ja

Brunnar inom lekplatsen

Ja

Kompletterande föremål så som staket, inspringningsskydd och grindar

Ja

Felklassning

A-fel Fel som kan medföra risk för allvarlig skada eller fel som kan medföra stor risk för mindre skada. (Normalt krävs omedelbar åtgärd).

B-fel Fel som kan medföra mindre risk för mindre skada eller fel som kan medföra stor risk för liten skada. (Normalt bör åtgärd vidtagas snarast).

C-fel Fel som kan medföra liten risk för mindre skada eller fel som kan medföra mindre risk för liten skada. (Normalt bör åtgärd vidtagas vid periodiskt underhåll eller bevakas).

Observera: Det åligger lekplatsens ägare/förvaltare att identifiera behov av åtgärd samt tidpunkt för denna åtgärd.

För att lämna synpunkter på certifikatinnehavarens verksamhet till certifieringsorganet.

RISE Research Institutes of Sweden AB

Mejl: klagomalperson@ri.se

Resultat från besiktning

Service och underhållsplaner	Finns?	Felklass
Service och underhållsplaner, SS-EN 1176-8:2020	Nej	C

Fungerande drift- och underhållsplaner, enligt tillämpliga delar av SS-EN 1176-7:2020, bedöms saknas för lekplatsen. Bedömningen är tagen med hänsyn till antal och klassificeringsgrad av identifierade fel tillsammans med de uppgifter som lämnats av beställare, vid eller inför, besiktningstillfället.

Hänvisningsskylt	Finns?	Felklass
Hänvisningsskylt - Allmänna säkerhetsåtgärder, SS-EN 1176-7, 8.2.3	Nej	C

Klätterställning med armgång



Bild 1



Bild 2



Bild 3

Tillverkare: -

Typbeteckning: -

Defekt	Felklass	Felkod	Bild	Beskrivning
Islagsytan	B	EN 1176-1 4.2.8.5.1	2	Islagsyta för liten. Sarg ligger för nära klätterställning. Det skall vara minst 150cm mjukt underlag runt omkring klätterställningen.
Huvud/halsmått	A	EN 1176-1 4.2.7.2	3	Kroppsonden passerar men inte huvudsonden mellan ribbor upptill.

Balansgång



Bild 1

Tillverkare: -

Typbeteckning: -

Inga noterade defekter

Gungställning med klättervägg och klätternät



Bild 1



Bild 2

Tillverkare: -

Typbeteckning: -

Defekt	Felklass	Felkod	Bild	Beskrivning
Islagsyta	B	EN 1176-1 4.2.8.5.1	2	Islagsyta för liten. Sarg ligger för nära klätterställning. Det skall vara minst 150cm mjukt underlag runt omkring klätterställningen.

Pingisbord



Bild 1

Tillverkare: -

Typbeteckning: -

Inga noterade defekter

Släntrutsch



Bild 1



Bild 2

Tillverkare: -

Typbeteckning: -

Defekt	Felklass	Felkod	Bild	Beskrivning
Fingermått	B	EN 1176-1 4.2.7.6	2	Fingersonden passerar mellan rutsch och startplåtå. Risk för att fingrar fastnar i start av rutsch.

Lekstuga



Bild 1

Tillverkare: -

Typbeteckning: -

Inga noterade defekter